

Teilnahmebescheinigung



Herr

Frank Radeck

Kälte u. Klimatechnik M.Hula

hat erfolgreich am folgenden Seminar teilgenommen:

Einbau von Wildeboer Brandschutzklappen

Inhalte

- In leichten und massiven Wänden
 - FK90 - Brandschutzklappe
 - FK90K - Brandschutzklappe
 - FR90 - Brandschutzklappe
 - FK90 - Küchenklappe

Schulungsort

Wildeboer Bauteile GmbH, Guerickestraße 1, 06686 Lützen

Lützen, 22.01.2015

i.A. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Willms
Wildeboer Bauteile GmbH



BAUTEILE FÜR LÜFTUNG + KLIMA

Teilnahmebescheinigung



Herr

Frank Radeck

Kälte u. Klimatechnik M.Hula

hat erfolgreich am folgenden Seminar teilgenommen:

Instandhaltung von Wildeboer Brandschutzklappen

Inhalte

- Gesetzliche Grundlagen
- Funktion und Klassifizierung von Brandschutzklappen
- Aufbau und Bestandteile von Wildeboer Brandschutzprodukten
- Instandhaltung von Wildeboer Brandschutzprodukten
 - Brandschutzklappen
 - Entrauchungsklappen
 - Brandschutzventile
 - Rauchauslöseeinrichtungen
- Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen in Brandschutzklappen bis Baujahr 1988

Schulungsort

Wildeboer Bauteile GmbH, Guericke Straße 1, 06686 Lützen

Leipzig, 23.01.2015


i.A. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Willms

Wildeboer Bauteile GmbH



BAUTEILE FÜR LÜFTUNG + KLIMA

Teilnahmebescheinigung



Herr

Reiner Schmidt

Kälte u. Klimatechnik M.Hula

hat erfolgreich am folgenden Seminar teilgenommen:

Einbau von Wildeboer Brandschutzklappen

Inhalte

- In leichten und massiven Wänden
 - FK90 - Brandschutzklappe
 - FK90K - Brandschutzklappe
 - FR90 - Brandschutzklappe
 - FK90 - Küchenklappe

Schulungsort

Wildeboer Bauteile GmbH, Guerickestraße 1, 06686 Lützen

Lützen, 22.01.2015

A handwritten signature in blue ink that reads "Rainer Willms".

i.A. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Willms
Wildeboer Bauteile GmbH



BAUTEILE FÜR LÜFTUNG + KLIMA

Teilnahmebescheinigung



Herr

Reiner Schmidt

Kälte u. Klimatechnik M.Hula

hat erfolgreich am folgenden Seminar teilgenommen:

Instandhaltung von Wildeboer Brandschutzklappen

Inhalte

- Gesetzliche Grundlagen
- Funktion und Klassifizierung von Brandschutzklappen
- Aufbau und Bestandteile von Wildeboer Brandschutzprodukten
- Instandhaltung von Wildeboer Brandschutzprodukten
 - Brandschutzklappen
 - Entrauchungsklappen
 - Brandschutzventile
 - Rauchauslöseeinrichtungen
- Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen in Brandschutzklappen bis Baujahr 1988

Schulungsort

Wildeboer Bauteile GmbH, Guericke Straße 1, 06686 Lützen

Leipzig, 23.01.2015

A handwritten signature in blue ink that reads "Rainer Willms".

i.A. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Willms

Wildeboer Bauteile GmbH



BAUTEILE FÜR LÜFTUNG + KLIMA